

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» мая 2025 г., 51250061000217941441
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мончегорску, городу
Оленегорску и Ловозерскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Мурманской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Мурманская, г Мончегорск, пр-кт Metallургов, Дом 16, тел. 88153672542, e-mail: ondipr.3@51.mchs.gov.ru
(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 03 » мая 2025 г. № 2505/453-51/8/ПРП

1. Предостережение объявлено

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "МОНЧЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", адрес юридического лица: 184511, МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОНЧЕГОРСК, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 5 ИНН 5107110157

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. При анализе контрольно – наблюдательного дела на Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН») на объект расположенный по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15 и сведений, указанных в письме, полученном от ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» было установлено, что пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ранее выданного Государственному областному автономному учреждению социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «25» апреля 2024 г. за № 2404/453-51/82/ПВПР устранены не были или были устранены не в полном объеме. 07.04.2025г. юридическое лицо - Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН». Таким образом, на объекте ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» расположенном по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15 имеются нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
1. В коридорах и в лестничных клетках отсутствует аварийное эвакуационное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Нормы и правила проектирования», п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»)
2. Допускается использование горючих отделочных материалов для покрытия пола (линолиум) на 1, 3, 5 этажах на путях эвакуации людей к выходу (не представлены документы подтверждающие соответствие требованиям норм) (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 6 ст. 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
3. В здании не в полном объеме имеются знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (фотолюминисцентные) (отсутствуют обозначения извещателей пожарных ручных) (п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминисцентные. Общие технические условия»)
4. Допускается фиксация самозакрывающихся двери коридора 4 этажа в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре) (п.п. г) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479)
5. Извещатель пожарный ручной (на 3 этаже возле запасного выхода) установлен на высоте более 1,5м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). (ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 9, 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 СП

484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.»)

6. Внутренние стены лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации, на 5 этаже, имеет оконный проем. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подп. «а» п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.»)

7. Выход на кровлю с лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6*0,8 (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)

8. Отсутствует второй эвакуационный выход со 2, 3, 4, 5 этажей (лестничная клетка типа Л1 расположенная в пристройке не эксплуатируется ввиду аварийного состояния) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1, 8 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5, п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Нормы и правила проектирования»)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 6, статья 134

Обязательное требование

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 36 Правил

Обязательное требование

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

4. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 27 Правил, подпункт г

Обязательное требование

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается снимать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

5. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

6. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

7. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1,

глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

8. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Рассмотреть настоящее Предостережение в установленном порядке. 2) Принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 1) В коридорах и в лестничных клетках отсутствует аварийное эвакуационное освещение, входящее в состав системы противопожарной защиты; 2) Допускается использование горючих отделочных материалов для покрытия пола (линолиум) на 1, 3, 5 этажах на путях эвакуации людей к выходу; 3) В здании не в полном объеме имеются знаки пожарной безопасности, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (фотолюминисцентные) (отсутствуют обозначения извещателей пожарных ручных); 4) Допускается фиксация samozакрывающихся двери коридора 4 этажа в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре); 5) Извещатель пожарный ручной (на 3 этаже возле запасного выхода) установлен на высоте более 1,5м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.); 6) Внутренние стены лестничной клетки типа Л1, предназначенной для эвакуации, на 5 этаже, имеет оконный проем; 7) Выход на кровлю с лестничной клетки выполнен не через противопожарный люк 2-го типа размерами 0,6*0,8; 8) Отсутствует второй эвакуационный выход со 2, 3, 4, 5 этажей (лестничная клетка типа Л1 расположенная в пристройке не эксплуатируется ввиду аварийного состояния) (срок: до 31.10.2025 г.). 3) Направить уведомление об исполнении настоящего Предостережения в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 16, e-mail: ondipr.3@51.mchs.gov.ru


(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Лойленко Михаил Игоревич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)



подпись

Лойленко Михаил Игоревич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) телефон: +78153672542, E-mail: ondipr.3@51.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

